

Instrukce k přeoledování

Přeoledování je nutné, pokud byl povrch poškozen sluncem. Aby se obnovila přirozená krása, musí být poškozená a zničená dřevěná prkna vyměněna před

novým ošetřením pomocí Bona Decking Oil. Celý proces je zachycen v tomto návodu – od čištění pomocí Bona Power Scrubber až po přeoledování.



1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.




2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje.



4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil.



5. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.



- Po čištění umístěte stroj vždy na voděodolný povrch.
- V případě, že začne pršet a olej nezaschl, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 1 l Bona Deep Clean Solution, nádrž doplňte vodou (9 l).
3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou vodou a nechte povrch řádně zaschnout.
4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
5. Po 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem nebo leštícím strojem. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj.
6. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
7. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Decking Oil

Bona®